

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE!

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΕ 6 ΒΗΜΑΤΑ/ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΕ 6 ΒΗΜΑΤΑ

ΒΗΜΑ 1 – Προσδιορίστε τις οδηγίες και τα εναρμονισμένα πρότυπα που ισχύουν για το προϊόν σας

Πάνω από 20 οδηγίες καθορίζουν τις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες απαιτείται σήμανση CE. Οι βασικές απαιτήσεις που τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν (π.χ. ασφάλεια) είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζονται σε γενικές γραμμές σε αυτές τις οδηγίες. Τα **Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα καταρτίζονται αναφορικά με τις ισχύουσες οδηγίες** και διατυπώνουν με αναλυτικούς τεχνικούς όρους τις βασικές απαιτήσεις.

ΒΗΜΑ 2 – Εξακριβώστε ποιες απαιτήσεις οφείλει να πληροί το προϊόν σας

Είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η **πλήρης συμμόρφωση** ενός προϊόντος με τα εναρμονισμένα πρότυπα εξασφαλίζει στο προϊόν το **“τεκμήριο συμμόρφωσης”** με τις/στις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Η χρήση των εναρμονισμένων προτύπων παραμένει προαιρετική. Έχετε επομένως τη δυνατότητα να επιλέξετε άλλους τρόπους για να ικανοποιήσετε αυτές τις βασικές προϋποθέσεις.

ΒΗΜΑ 3 – Διαπιστώστε αν η αξιολόγηση συμμόρφωσης από ανεξάρτητο Κοινοποιημένο Οργανισμό είναι απαραίτητη

Κάθε οδηγία στην οποία εμπίπτει το προϊόν σας καθορίζει εάν στη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης που είναι απαραίτητη για την απόκτηση της σήμανσης CE, θα πρέπει να εμπλακεί ένας εγκεκριμένος ανεξάρτητος φορέας (**Κοινοποιημένος Οργανισμός**). Καθώς αυτό δεν είναι **υποχρεωτικό για όλα τα προϊόντα**, είναι σημαντικό να ελέγξετε εάν πράγματι είναι απαραίτητη η εμπλοκή Κοινοποιημένου Οργανισμού. Οι Οργανισμοί αυτοί εγκρίνονται από τις εθνικές αρχές, «γνωστοποιούνται» επίσημα στην Επιτροπή και περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

ΒΗΜΑ 6 – Τοποθέτηση της σήμανσης CE επάνω στο προϊόν σας και «Δήλωση Συμμόρφωσης CE»

Η σήμανση CE πρέπει να **τοποθετείται από τον ίδιο τον κατασκευαστή** ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στον ΕΟΧ ή στην Τουρκία. Οι διαστάσεις της σήμανσης CE πρέπει να ανταποκρίνονται στην νομικά καθορισμένη μορφή της. Επιπλέον θα πρέπει να τοποθετείται σε **εμφανές σημείο** είτε επάνω στο ίδιο το προϊόν είτε στην πινακίδα δεδομένων του και να είναι **ευανάγνωστη** και **ανεξίτηλη**. Σε περίπτωση που στο στάδιο ελέγχου παραγωγής μεσολάβησε Κοινοποιημένος Οργανισμός θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός αναγνώρισης του οργανισμού αυτού. Είναι ευθύνη του κατασκευαστή να συντάξει και να υπογράψει τη **«Δήλωση συμμόρφωσης CE»**, η οποία θα αποδεικνύει πως το προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις. **Αυτό ήταν! Το προϊόν σας που φέρει τη σήμανση CE είναι έτοιμο να διατεθεί στην αγορά.**

ΒΗΜΑ 5 – Συντάξτε και έχετε πάντα διαθέσιμα τα απαιτούμενα τεχνικά έγγραφα

Ο κατασκευαστής οφείλει να συντάξει τα **τεχνικά έγγραφα** που απαιτούνται από την οδηγία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις σχετικές απαιτήσεις, όπως επίσης και για την **εκτίμηση της επικινδυνότητάς του**. Τα τεχνικά αυτά έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, μαζί με τη δήλωση συμμόρφωσης CE, όποτε αυτά ζητηθούν.

ΒΗΜΑ 4 – Φροντίστε για τη διεξαγωγή δοκιμαστικών ελέγχων και εξασφαλίστε τη συμμόρφωσή των προϊόντων σας με τη σχετική νομοθεσία

Η ευθύνη της διεξαγωγής δοκιμαστικών ελέγχων καθώς και της εξασφάλισης της **συμμόρφωσης των προϊόντων με την νομοθεσία της ΕΕ** (Διαδικασία Αξιολόγησης Συμμόρφωσης) βαρύνει τον κατασκευαστή. Σαν γενικός κανόνας ισχύει πως η **εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός προϊόντος** αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας. Εφαρμόζοντας τα σχετικά εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, είστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα σας πληρούν τις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις των οδηγιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κανονιστική πολιτική και τη σήμανση CE επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.ec.europa.eu/CEmarking



Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

